

فهرست مطالب

فصل اول

۱.....	معرفی برج رسکت
۱.....	۱- نگاهی به تاریخ مازندران
۲.....	۲- جغرافیای استان مازندران
۳.....	۳- روستای رسکت پایین و بالا
۴.....	۴- برج رسکت
۹.....	۴-۱- بررسی سازه‌ی برج رسکت
۱۲.....	۴-۲- مرمت‌های انجام شده بر روی برج رسکت

فصل دوم

۱۷.....	تزیینات برج رسکت
۱۷.....	۱- تزیینات برج رسکت
۱۹.....	۲- آجر کاری و تزیینات آجری
۲۶.....	۳-۱- تزیینات گچ بری
۲۸.....	۳-۲- نوار کتیبه‌ی گچ بری دور بنا (ب۲)
۲۹.....	۳-۳-۲- کتیبه‌ی گچ بری بالای سردر ورودی
۳۱.....	۳-۴-۲- گچ بری‌های بالای کتیبه تا قسمت برجسته اول (ج ۲، ج ۳ و ج ۴)

۳۶	۴-۵- گچبری‌های قسمت برجسته فوکانی (و ۲)
۳۴	۴-۴- نقوش گچی بین کنگره‌های آجری اول (د ۲ و ۳)

فصل سوم

بررسی نقوش گچی برج رست

۳۸	و مطابقت آن با دیگر تزئینات گچی معماری اسلامی
۳۸	۱-۳ مقایسه‌ی نقوش گچی برج رست با نقوش مشابه در سایر بناهای اسلامی
۳۹	۱-۱-۱- کتیبه‌ی دور بنا (د ۲)
۴۰	۱-۱-۲- قرنیز گچی با نقوش اسلیمی و بدون تقرع و تحدب (ج ۳)
۴۱	۱-۱-۳- قرنیز گچی با نقوش مقعر و جلو آمده (ج ۴)
۴۴	۱-۴- نقوش گچی مسطح بین کنگره‌های ردیف (د ۲)
۴۶	۱-۱-۵- نقوش کچی مقعر جلو آمده بین کنگره‌های ردیف (د ۳)
۵۱	۱-۱-۶- نقوش گچی بین کنگره‌های ردیف (و ۲)
۵۱	۲-۲- تعیین تقدم و تأخیر اجرای تزئینات با توجه به نقوش

فصل چهارم

بررسی فن شناسی تزئینات بنا

۵۳	۴-۱- انسان‌سایی رنگ‌های مورد استفاده در تزیین گچبری‌های بنا
۵۳	۱-۱-۱- رنگ آبی
۵۴	۱-۱-۲- رنگ قرمز

۴-۲ فن شناسی گچ بری های بنای برج رسکت.....	۵۶
۴-۲-۱ نمونه از قسمت شرقی برج، نوار تزئینی ج ^۴ ، نمونه گچ a1	۵۶
۴-۲-۲ نمونه از شرق بنا، نوار تزئینی ج ^۳ ، نمونه گچ a2	۵۷
۴-۲-۳ نمونه از قسمت شمال شرق بنا، کتیبه دور بنا (ب ^۲)، نمونه گچ b	۵۹
۴-۲-۴ نمونه از قسمت شمال شرقی بنا، نقوش تزئینی د ^۲ ، نمونه گچ c1	۶۰
۴-۲-۵ نمونه از قسمت شمال شرقی بنا، نقوش تزئینی د ^۳ ، نمونه گچ c2	۶۲
۴-۲-۶ آزمایش های سوختن تر روی نمونه گچ های a1، a2، b، a1 و c1	۶۳
۴-۳ تزئینات آجری بنای برج رسکت.....	۶۴
۴-۳-۱ رنگ قرمز به کار رفته روی آجرها	۶۴
۴-۴ نحوه اجرای تزئینات.....	۶۵
۴-۵ ترتیب اجرای تزئینات.....	۶۶

فصل پنجم

آسیب شناسی.....	۶۸
۱-۱ آسیب های آجر	۶۸
۱-۲ آسیب های گچ	۶۹
۱-۲-۱ ترک، شکستگی و جدایش	۶۹
۱-۲-۲ آسیب های ناشی از حشرات.....	۷۰
۱-۲-۳ شسته شدن توسط باران.....	۷۰
۱-۳ آسیب های مشترک بین تزئینات گچی و آجری	۷۲

۷۲	۱-۳-۵ گلسنگ
۷۳	۲-۳-۵ آسیب‌های واردہ به دست بشر
۷۵	۴-۵ پراکندگی آسیب‌ها
فصل ششم	
۷۸	راهکار حفاظتی
۷۹	۱-۱-۶ تمیزکاری
۷۹	۱-۱-۶ تمیزکاری گلسنگ
۸۰	۲-۱-۶ تمیزکاری مرمت‌های قبلی
۸۱	۴-۱-۶ تمیزکاری لانه زنبور
۸۱	۵-۱-۶ تمیزکاری گرد و غبار
۸۱	۲-۶ تثیت
۸۱	۳-۶ فرهنگ سازی
۸۲	۴-۶ رفتار در برابر دیگر آسیب‌ها
۸۲	۱-۴-۶ آسیب‌های آجر
۸۲	۲-۴-۶ سوراخ‌های ایجاد شده توسط زنبور
۸۲	۵-۶ خلاصه‌ی راهکار حفاظت از تزئینات برج رسکت
۸۴	پیوست ۱: نحوه‌ی تشخیص یون‌ها در شناسایی رنگ‌دانه‌ها
۸۶	پیوست ۲: مختصری راجع به فنون دستگاهی مورد استفاده
۸۸	فهرست منابع

فهرست شکل‌ها

- 1 شکل ۱-۱- چشم‌انداز رو به شرق برج رستگار
- 3 شکل ۱-۲ - نقشه استان مازندران
- 4 شکل ۱-۳- موقعیت روستاهای رستگار در شهرستان ساری
- 4 شکل ۱-۴- نقشه روستای رستگار و موقعیت برج در آن
- 4 شکل ۱-۵- موقعیت برج نسبت به بالا رستگار
- 4 شکل ۱-۶- موقعیت برج نسبت به پایین رستگار
- 6 شکل ۱-۷- تصویری از برج رستگار در دهه‌ی سی
- 7 شکل ۱-۸- تزئینات برج لاجیم در ۱۳۶۵
- 7 شکل ۱-۹- تزئینات برج لاجیم در ۱۳۸۸
- 7 شکل ۱-۱۰- برج لاجیم در ۱۳۸۸
- 7 شکل ۱-۱۱- مقایسه‌ی گنبد داخلی (آهیانه) برج‌های لاجیم و رستگار
- 8 شکل ۱-۱۲- نمایی از برج رادکان در شهر کردکوی
- 8 شکل ۱-۱۳- تزئینات برج رادکان در شهر کردکوی
- 8 شکل ۱-۱۴- موقعیت بنای رستگار، لاجیم و رادکان در استان مازندران و گلستان
- 9 شکل ۱-۱۵- طرح پی‌سازی برج و تصویری از گمانه‌زنی کنار برج رستگار

- 10 شکل ۱-۱۶- طرح ایزومتریک و تصویری از بدنه‌ی برج رست
- 11 شکل ۱-۱۷- نمای برج رست و خط شکاف بدنه‌ی برج رست
- 11 شکل ۱-۱۸- تاق رومی بالای سردر برج
- 12 شکل ۱-۱۹- دوخت و دوز بدنه از داخل، ۱۳۵۹
- 13 شکل ۱-۲۰- اجرای داربست فلزی بیرون بنا، ۱۳۶۲
- 13 شکل ۱-۲۱- ایجاد گنبد به جای شیروانی فلزی، ۱۳۶۳
- 14 شکل ۱-۲۲- اجرای آجرفرش داخل بنا، ۱۳۶۷
- 14 شکل ۱-۲۳- تعویض چوب‌های زیر قوس، ۱۳۶۷
- 14 شکل ۱-۲۴- پوشش محافظ اجرا شده در ۱۳۸۵
- 15 شکل ۱-۲۵- جزئیاتی از مرمت کتیبه‌ی بالای سردر، ۱۳۸۶
- 16 شکل ۱-۲۶- طرح کلی از مرمت‌های انجام شده بر روی بدنه‌ی برج رست تا سال ۱۳۸۵
- 17 شکل ۲-۱- نمایی کلی از برج رست و تزیینات آن
- 17 شکل ۲-۲- از بین رفتن گچ‌بریها و مشخص شدن تزیینات آجری زیر آن
- 18 شکل ۲-۳- وجود آجرکاری همسان با بدنه در زیر کتیبه سردر
- 18 شکل ۲-۴- کشیده شدن اثر رنگ اخراجی بر روی گچ‌بری‌ها
- 18 شکل ۲-۵- رنگ اخراجی روی آجرهایی که در زیر گچ‌بری‌ها قرار دارند
- 19 شکل ۲-۶- مقایسه‌ی آجرچینی اصلی و مرمتی بدنه‌ی برج
- 20 شکل ۲-۷- نوع آجرکاری و بند کشی بدنه‌ی برج
- 20 شکل ۲-۸- نوارهای تزیینی دور تا دور بنا که شامل ردیف‌های مختلفی از تزیینات است

- شکل 2-9- اولین قرنیز که بالای آجر کاری بدنہ کار شده است
21
- شکل 2-10- چگونگی اجرا و ترتیب قرار گیری رنگ و گچ روی آجرهای قرنیز دوم
21
- شکل 2-11- جزیات لایه‌ی گچ روی آجرهای تراش
22
- شکل 2-12- جزیات تزیینات بین بر جستگی های قسمت اول
23
- شکل 2-13- قرنیز آجر تراش و شش ضلعی غیر منتظم که بر لبه‌ی آجر اجرا شده است
24
- شکل 2-14- قسمت بر جسته‌ی دوم و تزیینات آجری بین آن‌ها
24
- شکل 2-15- باقی مانده‌ی آخرین قرنیز اجرا شده در بنا، قسمت‌های بر جسته‌ی اول و دوم و
25
قرنیز بین آن‌ها
- شکل 2-16- عقب نشینی ردیف‌های آجری رگ چین تا پای قوس گنبد
25
- شکل 2-17- طرح تزئینات برج به همراه کد گزاری
27
- شکل 2-18- نوار کتیبه‌ی گچبری دور بنا در قسمت‌هایی که تقریباً سالمتر مانده است
28
- شکل 2-19- دایره‌های بکار رفته در ابتدای سوره‌ی توحید در سمت شمالی بنا (راست) و
29
نقش گل شش پر در میان سوره‌ی توحید که رو به سمت شرق است (چپ)
- شکل 2-20- وضعیت کتیبه‌ی سردر در گذشته و قبل از مرمت ۱۳۸۶ (میزان تخریب و
30
آسیب) قسمت‌های مشخص شده محل کتیبه‌ی پهلوی می‌باشد
- شکل 2-21- وضعیت گچبری‌های کتیبه‌ی سردر و باقیمانده اثر رنگ روی آن‌ها
30
- شکل 2-22- نوار گچبری صاف، یک نوار بصورت نقش اصلی و دو نوار به شکل طره در
31
دو طرف آن
- شکل 2-23- گچبری‌هایی که بصورت بر جسته و با حالتی انحنای اجرا شده است
32

- 32 شکل 2-24- گچبری هایی که در زیر قسمت نقوش گچبری منحنی وجود دارد
- 33 شکل 2-25- محل تغییر حالت گچبری ها از نوار صاف به نقوش منحنی
- 34 شکل 2-26- اجرای نقوش بر روی نوار ناودانی
- 35 شکل 2-27- گچبری های صاف بکار رفته در بین آجرهای برجسته‌ی قسمت اول
- 35 شکل 2-28- نمونه هایی از گچبری های منحنی بکار رفته در بین آجرهای برجسته‌ی قسمت اول
- 36 شکل 2-29- نمونه‌ای ناتمام از تزئینات
- 37 شکل 2-30- نمونه ایی از گچبری های بکار رفته در بین آجرهای برجسته‌ی قسمت دوم
- 38 شکل ۱-۳- سبزی‌شان، نیشابور، تکرار در فرم کلی و تفاوت در جزئیات
- 39 شکل ۲-۳- طرح تزئینات برج به همراه کد گزاری
- 39 شکل ۳-۳- متن بسم الله قبل از سوره‌ی توحید در قسمت شمال بنا
- 39 شکل ۴-۳- متن بسم الله قبل از کل نفس ... در قسمت شرق بنا
- 40 شکل ۵-۳- کتیبه‌ی گچی مسجد جامع ناین حدود 349 هجری
- 40 شکل ۶-۳- کتیبه‌ی گچی قرن پنجم
- 40 شکل ۷-۳- قرنیز گچی با نقوش اسلامی و بدون تقریر و تحدب
- 40 شکل ۸-۳- نقش گچبری مسجد جامع شیراز حدود ۲۶۲
- 40 شکل ۹-۳- تپه مدرسه، نیشابور، حرکت پیچان بند اسلامی
- 41 شکل ۱۰-۳- قرنیز گچی با نقوش مقعر و جلوآمده (ج ۴)
- 41 شکل ۱۱-۳- مسجد جامع ناین 349

- 41 شکل ۱۲-۳ - سبزپوشان، نیشابور،
- 42 شکل ۱۳-۳ - گچبری‌هایی از تپه تاکستان، نیشابور، طرح اندازی لانه زنبوری
- 42 شکل ۱۴-۳ - مسجد جامع زواره، نقش لانه زنبوری در تزئینات شبستان گبدار،
- 43 شکل ۱۵-۳ - مسجد جامع اردستان
- 43 شکل ۱۶-۳ - مسجد جامع اردستان
- 43 شکل ۱۷-۳ - مقره‌ی بایزید، بسطام
- 44 شکل ۱۸-۳ - مسجد حیدریه، قزوین
- 44 شکل ۱۹-۳ - مسجد شاه ابوالقاسم، یزد، سده‌ی پنجم یا ششم
- 44 شکل ۲۰-۳ - نقش گچی مسطح بین کنگره‌های ردیف د (۲د)
- 45 شکل ۲۱-۳ - نقش گچی از چال ترخان در موزه‌ی ملی ایران
- 45 شکل ۲۲-۳ - قطعه‌ای از گچبری‌های تپه مدرسه نیشابور
- 45 شکل ۲۳-۳ - نقش گچی مسطح بین کنگره‌های ردیف د (۲د)
- 46 شکل ۲۴-۳ - طرح‌های به کار رفته در قرآنی مربوط به ۳۹۱ هجری
- 46 شکل ۲۵-۳ - مسجد شاه ابوالقاسم، یزد، سده‌ی پنجم یا ششم
- 47 شکل ۲۶-۳ - وحدت فرم کلی و تنوع در جزئیات نقش د ۳
- 47 شکل ۲۷-۳ - مسجد جامع نایین، نقش نخل پنج لبی که با تفاوت در جزئیات اجرا شده است
- 47 شکل ۲۸-۳ - مسجد جامع نایین
- 48 شکل ۲۹-۳ - بیشاپور ، تزئین گچی
- 48 شکل ۳۰-۳ - نخل پنج لبی موجود در کتیبه‌ی دور بنا

49	شکل ۳-۳۱- ری، مدرسه‌ی سلجوقي
49	شکل ۳-۳۲- سامره، تزئینات گچی
49	شکل ۳-۳۳- په تاکستان، نیشابور
50	شکل ۳-۳۴- سبزپوشان، نیشابور
50	شکل ۳-۳۵- مسجد جامع زواره، تزئینات متعلق به ۵۳۰ هجری
50	شکل ۳-۳۶- مسجد جامع اردستان
50	شکل ۳-۳۷- محراب الجایتو، مسجد جامع اصفهان
51	شکل ۳-۳۸- نقوش گچی بین کنگره های ردیف (و۲)
51	شکل ۳-۳۹- گچ بری متعلق به تپه حصار، دوره‌ی ساسانی، در موزه‌ی ملی ایران
54	شکل ۴-۱- طیف EDS رنگ آبی کتیبه
54	شکل ۴-۲- طیف EDS رنگ آبی گچ بری
55	شکل ۴-۳- طیف EDS رنگ قرمز تیره
55	شکل ۴-۴- طیف EDS رنگ قرمز روشن
56	شکل ۴-۴- طیف پراش پرتو ایکس گچ a1
57	شکل ۴-۶- ساختار سوزنی بلورهای ژیپس در نمونه‌ی a1 (۲۰۰۰ \times)
58	شکل ۴-۷- طیف پراش پرتو ایکس گچ a2
58	شکل ۴-۸- ساختار سوزنی و درهم فرورفته‌ی بلورهای ژیپس در نمونه‌ی a2 (۲۰۰۰ \times)
59	شکل ۴-۹- طیف پراش پرتو ایکس گچ b
60	شکل ۴-۱۰- ساختار سوزنی بلورهای ژیپس در نمونه‌ی b (۱۰۰۰ \times)