

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول: میراث فرهنگی معنوی (میراث فرهنگی معنوی - توریسم روستایی - توسعه روستایی)	
1-1 میراث فرهنگی معنوی (ICH)	1
1-1-1. جوانان و ICH	2
2-1-1. سنت های روزمره زندگی	2
2-1 توریسم روستایی	3
3-1 توسعه روستایی	3
فصل دوم: روستای تاریخی ابیانه	
1-2 معرفی و پیشینه	5
1-1-2 دلایل استقرار در منطقه	7
2-1-2 آب و هوا	8
3-1-2 پوشش گیاهی	8
4-1-2 وجه تسمیه ابیانه	8
5-1-2 مصالح و ساختار	9
6-1-2 معماری ابیانه	10
7-1-2 شکل شناسی بافت	14
8-1-2 پیکره، سیم، چهره و جزئیات بافت	15
9-1-2 گونه شناسی معابر	17
10-1-2 ویژگی های بافت روستا	20
11-1-2 ویژگی های معماری روستا	20
12-1-2 پتانسیل های گردشگری	21
13-1-2 پتانسیل های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی	21
2-2 میراث فرهنگی معنوی روستای ابیانه	23
1-2-2 زبان	23
2-2-2 پوشاک مردان	23
3-2-2 پوشاک زنان	24

25	 آداب و رسوم	4-2-2
27	 میراث فرهنگی مادی روستای ابیانه	3-2
27	 مسجد جامع	1-3-2
28	 مسجد پرزله	2-3-2
28	 مسجد حاجتگاه	3-3-2
29	 زیارتگاه	4-3-2
30	 خانقاه	5-3-2
30	 آتشکده هارپاک	6-3-2
31	 قلعه ها	7-3-2

فصل سوم: چوبینه های روستای تاریخی ابیانه

32	 چوب	1-3
32	 خواص چوب	2-3
33	 آسیب شناسی چوب	3-3
33	 آسیب های ناشی از عوامل مکانیکی	1-3-3
33	 فشار ثابت	1-1-3-3
33	 فشار ناگهانی	2-1-3-3
34	 فشار متواتر	3-1-3-3
34	 فشار سایشی	4-1-3-3
34	 کشش	5-1-3-3
34	 آسیب های ناشی از عوامل محیطی	2-3-3
34	 آسیب های ناشی از عوامل بیولوژیک	3-3-3
35	 آسیب های ناشی از عوامل شیمیایی خارجی	4-3-3
35	 آسیب های ناشی از عوامل ارگانیسم	5-3-3
36	 طبقه بندی میراث چوبی روستای ابیانه	4-3
36	 چوبینه های کاربردی	1-4-3
36	 درهای تاریخی روستای ابیانه	2-4-3
64	 چرخ پنبه برکر	3-4-3
65	 چون (خرمن کوب)	4-4-3
66	 لول	5-4-3
67	 تشت خمیر	6-4-3
68	 روشن	7-4-3

69.....	5-3	آسیب شناسی چوبینه های کاربردی
69.....	1-5-3	آسیب شناسی در های تاریخی ابیانه
78.....	2-5-3	آسیب شناسی دیگر چوبینه های کاربردی
82.....	6-3	چوبینه های آیینی
82.....	1-6-3	محراب چوبی مسجد جامع ابیانه
85.....	2-6-3	آسیب شناسی محراب چوبی روستای ابیانه
87.....	3-6-3	منبر قدیمی مسجد جامع ابیانه
89.....	4-6-3	آسیب شناسی منبر چوبی روستای ابیانه
91.....	7-3	چوبینه های تزئینی
93.....	1-7-3	آسیب شناسی چوبینه های تزئینی روستای ابیانه
94.....	8-3	چوبینه های سازه ای
94.....	1-8-3	آسیب شناسی چوبینه های سازه ای روستای ابیانه

فصل چهارم: راهبرد نگاهداشت چوبینه های روستای ابیانه

95.....	1-4	راهبرد مدیریتی
96.....	2-4	راهبرد عملیاتی
96.....	1-2-4	پاکسازی چوبینه ها
96.....	1-1-2-4	چوبینه های کاربردی
98.....	2-1-2-4	چوبینه های آیینی
98.....	3-1-2-4	چوبینه های تزئینی
98.....	4-1-2-4	چوبینه های سازه ای
99.....	2-4	جمع بندی، تحلیل داده ها و ارایه راهبرد نگاهداشتی آثار چوبی ابیانه

فهرست جدول ها

عنوان جدول	صفحه
جدول (2-8) آمار تعدادی از آثار ثبت شده در پایگاه میراث فرهنگی ایبانه	12
جدول (3-3) جدول پراکندگی و تعداد درهای تاریخی ایبانه بر اساس نام محله	37
جدول (3-4) تعدادی از در های تاریخی روستای ایبانه	38
جدول (3-5) جدول پراکندگی درب های تاریخی بر اساس نام محله و نام مالک	41

فهرست شکل ها

عنوان شکل	صفحه
شکل (3-6) یراق استفاده شده بر روی در های روستای ایبانه	43
شکل (3-9) نمای ترسیمی از یک در یک لنگه	46
شکل (3-10) نقوش ترسیمی بکار رفته بر روی در	47
شکل (3-11) نمای ترسیمی از در مسکونی دو لنگه	49
شکل (3-12) نقوش بکار رفته بر روی در	50
شکل (3-14) نمای ترسیمی از در داخلی مسجد پرزله	52
شکل (3-15) مقیاس قسمت های مختلف در	53
شکل (3-16) نمای ترسیمی مشبک های بکاررفته در در داخلی مسجد پرزله	54
شکل (3-18) نمای ترسیمی از در اصلی مسجد پرزله	56
شکل (3-19) - مقیاس قسمت های مختلف در	57
شکل (3-20) متن کتیبه های کار شده بر روی در اصلی مسجد پرزله	58
شکل (3-22) نمای ترسیمی در ورودی مسجد جامع ایبانه	60
شکل (3-23) مقیاس قسمت های مختلف در ورودی مسجد جامع ایبانه	61
شکل (3-24) نقوش ترسیمی بر روی در مسجد جامع ایبانه	62
شکل (3-26) - نمای ترسیمی چرخ پنبه برکر	63
شکل (3-28) نمای ترسیمی چون (خرمن کوب)	64
شکل (3-30) نمای ترسیمی لول	65
شکل (3-32) نمای ترسیمی تشت خمیر	66
شکل (3-34) نمای ترسیمی روشن	67
شکل (3-36) نمای ترسیمی چار (چرخ نخ ریزی)	68

فهرست نقشه ها

عنوان نقشه	صفحه
نقشه (2-2) پلان روستای ایبانه و موقعیت محله ...	7.....
نقشه (7-2) پراکندگی بناهای مسکونی داخل بافت تاریخی روستا بر اساس دوره های تاریخی.....	12.....
نقشه (14-2) نقشه گردشگری روستای ایبانه	23.....

فهرست عکس ها

عنوان عکس	صفحه
عکس (1-2) دور نمایی از روستای تاریخی ایبانه.....	5
عکس (3-2) دور نمایی از روستا و چگونگی استقرار بناهای روستا	7
عکس (4-2) نمایی از مصالح به کار رفته در بناهای روستا	9
عکس (5-2) معماری بناهای مسکونی در روستای ایبانه.....	10
عکس (6-2) نمایی از یکی از خانه های دوره ی سلجوقی	11
عکس (9-2) نمایی از بافت مسکونی روستای ایبانه.....	14
عکس (10-2) نمایی از معماری خانه های مسکونی ایبانه.....	16
عکس (11-2) نمایی از معماری خانه های مسکونی ایبانه.....	16
عکس (12-2) نمایی از یک گذر خصوصی.....	17
عکس (13-2) نمایی از گذر های عمومی در روستای ایبانه.....	18
عکس (15-2) پوشاک مردان روستای تاریخی ایبانه	23
عکس (16-2) پوشاک زنان روستای تاریخی ایبانه.....	24
عکس (7-2) مراسم نخل گردانی در ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع).....	25
عکس (18-2) مراسم نخل گردانی در ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع).....	25
عکس (19-2) شبستان قدیمی مسجد جامع	27
عکس (20-2) منبر و محراب قدیمی مسجد جامع روستای ایبانه	28
عکس (21-2) نمای مسجد حاجتگاه.....	28
عکس (22-2) حیاط مرکزی زیارتگاه	29
عکس (23-2) نمایی از گنبد زیارتگاه.....	29
عکس (24-2) نمایی از سردر ورودی خانقاه.....	30
عکس (25-2) نمایی از یکی از قلعه های قدیمی ایبانه	31
عکس (1-3) نمای در یک لنگه	36
عکس (2-3) نمای در دو لنگه	۳۶
عکس (7-3) تصویری از قفل استفاده شده در پشت در	45
عکس (8-3) در مسکونی به صورت یک لنگه.....	46
عکس (11-3) تصویری از یک در دو لنگه.....	49
عکس (13-3) تصویری از در داخلی مسجد پرزله	52

- عکس (3-17) نمای در اصلی مسجد پرزله 55
- عکس (3-21) نمای در ورودی مسجد جامع ایبانه 59
- عکس (3-24) کتیبه سر در ورودی مسجد جامع ایبانه 62
- عکس (3-25) چرخ پنبه بر کر 63
- عکس (3-27) چون (خرمن کوب) 64
- عکس (3-29) لول (وسیله ای جهت حمل میوه) 65
- عکس (3-31) تشت خمیر 66
- عکس (3-33) روشن (وسیله ای جهت جدا کردن دانه از کاه) 67
- عکس (3-35) چار (چرخ نخ ریزی) 68
- عکس (3-37) نمونه ای از آسیب های وارده بر در ها به صورت جداشدگی 69
- عکس (3-38) نمونه ای از تعمیرات بر روی در 70
- عکس (3-39) نمونه ای از تعمیرات بر روی در 70
- عکس (3-40) نمونه ای از تعمیرات غیراصولی بر روی در 71
- عکس (3-41) نمونه ای از آسیب های وارده بر در ها به صورت ترکیدگی 71
- عکس (3-42) نمونه ای از آسیب های وارده بر در ها به صورت ترکیدگی ومالیده شدن رنگ
و مصالح ساختمانی بر روی در 72
- عکس (3-43) نمونه ای از آسیب های وارده بر در ها به صورت ترکیدگی و ساییدگی کتیبه 72
- عکس (3-44) نمونه ای از آسیب های وارده بر در ها به صورت شکستگی و جداشدگی 73
- عکس (3-45) نمونه ای از آسیب های وارده بر در ها به صورت شکستگی و جداشدگی 73
- عکس (3-46) نمونه ای از آسیب های وارده بر در ها به صورت ترکیدگی و ساییدگی کتیبه 73
- عکس (3-47) نمونه ای از آسیب های وارده بر در ها به صورت ترکیدگی و ساییدگی کتیبه 74
- عکس (3-48) نمونه ای از آسیب های وارده بر در ها به صورت ساییدگی وشکستگی کتیبه 74
- عکس (3-49) نمونه ای از آسیب های وارده بر در ها به صورت ترکیدگی و ساییدگی کتیبه 75
- عکس (3-50) نمونه ای از آسیب های وارده بر در ها به صورت شکستگی 75
- عکس (3-51) نمونه ای از آسیب های وارده بر در ها به صورت شکستگی 76
- عکس (3-52) نمونه ای از آسیب های وارده بر در ها به صورت شکستگی 76
- عکس (3-53) نمونه ای از آسیب های وارده بر در ها به صورت شکستگی 77
- عکس (3-54) نمونه ای از شکستگی شوقه و نائیر مصالح ساختمانی بر آن 77