

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول، کلیات تحقیق	Error! Bookmark not defined.
1-1. بیان مسأله	Error! Bookmark not defined.
2-1. اهمیت و ضرورت تحقیق	Error! Bookmark not defined.
3-1. پرسش‌های تحقیق یا موقعیت	3
4-1. اهداف تحقیق	Error! Bookmark not defined.
5-1. راهبرد	Error! Bookmark not defined.
6-1. روش پژوهش	4
1-6-1. هدف	4
2-6-1. گردآوری داده	4
3-6-1. جمع‌آوری اطلاعات	4
4-6-1. تجزیه تحلیل	Error! Bookmark not defined.
7-1. فرآیند تحقیق	Error! Bookmark not defined.
8-1. قلمرو مکانی پژوهش	Error! Bookmark not defined.
9-1. قلمرو زمانی پژوهش	5
10-1. پیشینه تحقیق	5
11-1. محدودیت‌های پژوهش	Error! Bookmark not defined.
12-1. کاربرد نتایج تحقیق	Error! Bookmark not defined.
13-1. شرح واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش	6
1-13-1. نقد	6
1-1-13-1. ضرورت نقد	8

2-1-13-1. اصول نقد	Error! Bookmark not defined.
2-13-1. عیار نقد	Error! Bookmark not defined.
3-13-1. ارزش	8.
4-13-1. مرمت	8.
1-4-13-1. مرمتگر	9.
2-4-13-1. سلسله مراتب روحانی مرمتگر	9.
5-13-1. حفاظت	10.
فصل دوم، شناخت	
1-2. مقدمه	Error! Bookmark not defined.
2-2. مسجد	Error! Bookmark not defined.
3-2. مسجد جامع	Error! Bookmark not defined.
4-2. ارتباط مسجد جامع با شهر	Error! Bookmark not defined.
5-2. تاریخ بنا	Error! Bookmark not defined.
1-5-2. احداث مسجد اولیه: قرن دوم هجری سال 156	Error! Bookmark not defined.
2-5-2. مسجد جدید: قرن سوم هجری سال 226	Error! Bookmark not defined.
3-5-2. دوره آل بویه: قرن چهارم هجری سالهای 324 الی 442	Error! Bookmark not defined.
4-5-2. دوره سلجوقی: قرن پنجم و ششم هجری قمری سالهای 443 تا 590	Error! Bookmark not defined.
5-5-2. دوره ایلخانی: قرن هفتم هجری قمری	Error! Bookmark not defined.
6-5-2. دوره مظفری: قرن هشتم هجری قمری	Error! Bookmark not defined.
7-5-2. دوره تیموری: قرن نهم هجری قمری	Error! Bookmark not defined.
8-5-2. دوره صفوی: قرن یازدهم و دوازدهم هجری قمری	Error! Bookmark not defined.
9-5-2. دوره قاجار: قرن سیزدهم هجری قمری	Error! Bookmark not defined.
10-5-2. مراحل ساخت مسجد جامع بر اساس نظریات گذار	Error! Bookmark not defined.

11-5-2. مراحل ساخت مسجد جامع بر اساس نظریات گالدیری **Error! Bookmark not defined.**

6-2. باستان‌شناسی **Error! Bookmark not defined.**

7-2. سازه **Error! Bookmark not defined.**

8-2. معماری **Error! Bookmark not defined.**

1-8-2. ورودی‌ها **Error! Bookmark not defined.**

2-8-2. صحن **Error! Bookmark not defined.**

9-2. تزئینات **Error! Bookmark not defined.**

10-2. کتیبه‌ها **Error! Bookmark not defined.**

11-2. کارکرد مسجد جامع عتیق **Error! Bookmark not defined.**

1-11-2. مسجد جامع در گذشته **Error! Bookmark not defined.**

1-1-11-2. مسجد، مکان عبادت **Error! Bookmark not defined.**

2-1-11-2. مسجد جامع، مکان عبادت جمعی **Error! Bookmark not defined.**

3-1-11-2. مسجد جامع، مکان رخدادهای اجتماعی **Error! Bookmark not defined.**

4-1-11-2. مسجد جامع، مکان رخدادهای علمی **Error! Bookmark not defined.**

5-1-11-2. مسجد جامع، مکان رخدادهای سیاسی **Error! Bookmark not defined.**

6-1-11-2. مسجد جامع، مکان رخدادهای روزمره **Error! Bookmark not defined.**

7-1-11-2. مسجد جامع، مکان رخدادهای تولد تا مرگ **Error! Bookmark not defined.**

2-11-2. مسجد جامع در زمان حال **Error! Bookmark not defined.**

1-2-11-2. مسجد جامع، مکان عبادت **Error! Bookmark not defined.**

1-1-2-11-2. مسجد جامع در شب قدر **Error! Bookmark not defined.**

2-2-11-2. مسجد جامع، مکان رخدادهای **Error! Bookmark not defined.**

12-2. جمع‌بندی **Error! Bookmark not defined.**

فصل سوم، مرمت‌های دوره معاصر **Error! Bookmark not defined.**

1-3. مقدمه	Error! Bookmark not defined.
2-3. سال‌های 1310 تا 1349	Error! Bookmark not defined.
1-2-3. بازسازی ساختارهای تخریب شده	Error! Bookmark not defined.
2-2-3. مرمت تزئینات	Error! Bookmark not defined.
3-2-3. مطالعه و کاوش	Error! Bookmark not defined.
3-3. سال‌های 1349-57	Error! Bookmark not defined.
1-3-3. مطالعه و کاوش	Error! Bookmark not defined.
2-3-3. مرمت و استحکام بخشی	Error! Bookmark not defined.
4-3. سال‌های 1357 تا کنون	Error! Bookmark not defined.
1-4-3. مرمت ساختارهای تخریب شده	Error! Bookmark not defined.
2-4-3. مرمت تزئینات	Error! Bookmark not defined.
5-3. جمع‌بندی	Error! Bookmark not defined.
فصل چهارم، شناخت ارزش‌ها و تعیین معیار نقد	Error! Bookmark not defined.
1-4. مقدمه	Error! Bookmark not defined.
2-4. بخش اول: شناخت ارزش‌ها	Error! Bookmark not defined.
1-2-4. ارزش‌های مختلف	Error! Bookmark not defined.
2-2-4. دسته‌بندی ارزش‌ها	Error! Bookmark not defined.
3-2-4. ارزش تاریخی	Error! Bookmark not defined.
4-2-4. ارزش قدمت	Error! Bookmark not defined.
5-2-4. ارزش ندرت	Error! Bookmark not defined.
6-2-4. ارزش زیبایی‌شناسی	Error! Bookmark not defined.
7-2-4. ارزش فرهنگی	Error! Bookmark not defined.
8-2-4. ارزش محیطی	Error! Bookmark not defined.

9-2-4	ارزش کارکردی
10-2-4	ارزش اقتصادی
11-2-4	ارزش آموزشی
12-2-4	ارزش اجتماعی
13-2-4	ارزش های انسانی
14-2-4	ارزش سیاسی
15-2-4	ارزش اصالت
16-2-4	ارزش هویتی
17-2-4	گونه بندی ارزش ها
18-2-4	جمع بندی بخش اول
3-4	بخش دوم: «هویت» معیار نقد
1-3-4	هویت
2-3-4	هویت یک مکان متغیر با زمان
3-3-4	پارامترهای تعیین کننده هویت مکان
4-3-4	حس مکان
5-3-4	تعلق به مکان
6-3-4	ارتباط مکان با فرد
7-3-4	کالبد: فرم، خصایل فیزیکی، نمود بیرونی، ظواهر و محیط فیزیکی
8-3-4	کارکرد: عملکرد، اعمال، فعالیت های قابل مشاهده، رفتار
9-3-4	معنا: استنباطات، معانی، مفاهیم
10-3-4	اهمیت شناخت درون فرهنگی
4-4	جمع بندی
	فصل پنجم، نقد و نتیجه گیری

Error! Bookmark not defined.	1-5. مقدمه
Error! Bookmark not defined.	2-5. دوره اول (49-1310)
Error! Bookmark not defined.	3-5. دوره دوم (57-1349)
Error! Bookmark not defined.	4-5. دوره سوم (90-1357)
Error! Bookmark not defined.	5-5. جمع بندی
108	منابع و مآخذ
Error! Bookmark not defined.	1-6. منابع مکتوب
115	2-6. منابع شفاهی
Error! Bookmark not defined.	3-6. منابع اینترنتی
Error! Bookmark not defined.	4-6. منابع لاتین
117	کتابنامه
122	<u>پیوست 1</u> اجزاء معماری مسجد جامع اصفهان
134	<u>پیوست 2</u> پیشنهادات
140	چکیده لاتین

فهرست عکس‌ها

عنوان	صفحه
عکس (1-2) مسجد جامع بنایی شاخص در شهر.....	13
عکس (2-2) جهت گیری مشخص مسجد جامع نسبت به بافت.....	15
عکس (3-2) ستون کشف شده ساسانی.....	16
عکس (4-2) محراب منسوب به مسجد سال 156.....	16
عکس (5-2) تزئینات نما متعلق به دوره تیموری.....	22
عکس (6-2) شبستان بیت الشتا.....	23
عکس (7-2) حفاری زیر گنبد خانه نظام الملک.....	26
عکس (8-2) حفاری شبستان شمالی.....	26
عکس (9-2) ایوان درویش / طاق گهواره‌ای.....	27
عکس (10-2) ایوان استاد / پوشش پتکانه‌ای.....	27
عکس (11-2) شبستان صفوی / تاق و توزه.....	27
عکس (12-2) شبستان بیت الشتا / طاق چهار بخشی.....	27
عکس (13-2) طاق شماره 60 / ترکیب طاق بندی و کاربندی.....	28
عکس (14-2) طاق شماره 47 / پتکانه.....	28
عکس (15-2) طاق شماره 10، 19، 29 / کاربندی.....	28
عکس (16-2) طاق شماره 48.....	28
عکس (17-2) ایوان شاگرد / مقرنس.....	28
عکس (18-2) ایوان جنوبی / پتکانه.....	28
عکس (19-2) گنبد نظام الملک / ترکیب.....	28
عکس (20-2) گنبد تاج الملک.....	28
عکس (21-2) صحن مسجد جامع.....	32
عکس (22-2) مسجد جامع فضایی جهت خلوت و تفکر.....	32
عکس (23-2) مسجد جامع و روابط جمعی.....	32
عکس (24-2) نمونه‌ای از تزئینات هندسی.....	33
عکس (25-2) نمونه‌ای از تزئینات گیاهی.....	33
عکس (26-2) تزئینات مربوط به دوره آل بویه.....	34

- عکس (2- 27) تزیینات مربوط به دوره آل بویه..... 34
- عکس (2- 28) بازسازی چیدمان آجرها..... 34
- عکس (2- 29) تزیینات هندسی..... 34
- عکس (2- 30) گنبد خانه تاج الملک..... 34
- عکس (2- 31) تزیینات گچبری ترک‌های گنبد نظام الملک..... 34
- عکس (2- 32) محراب الجایتو، نمونه‌ای از تزیینات مربوط به دوره ایلخانی..... 34
- عکس (2- 33) تزیینات نمای رو به صحن..... 35
- عکس (2- 34) تزیینات ایوان جنوبی..... 35
- عکس (2- 35) هماهنگی تزیینات در صحن مسجد جامع..... 35
- عکس (2- 36) کتیبه گنبد تاج الملک..... 36
- عکس (2- 37) کتیبه گنبد خواجه نظام الملک..... 36
- عکس (2- 38) نمونه‌ای از خط نسخ در گنبد خانه نظام الملک..... 36
- عکس (2- 39) استفاده از خط ثلث در تزیینات گچبری محراب الجایتو..... 37
- عکس (2- 40) استفاده از خط ثلث در تزیینات گچبری محراب الجایتو..... 37
- عکس (2- 41) خط ثلث، تزیینات مربوط به دوره صفوی در ایوان جنوبی..... 37
- عکس (2- 42) خط نستعلیق، تزیینات مربوط به دوره صفوی در ایوان غربی..... 37
- عکس (2- 43) خط ثلث، تزیینات مربوط به دوره صفوی در ایوان جنوبی..... 37
- عکس (2- 44) تصویر ترسیمی صحن مسجد جامع توسط دیولافوا..... 38
- عکس (2- 45) صحن مسجد جامع / شب قدر 1391..... 46
- عکس (2- 46) فعالیت عبادی و هنری در کنار هم..... 47
- عکس (2- 47) شکل‌گیری فعالیت‌های انتخابی از جمله خوردن غذا..... 47
- عکس (2- 48) انواع فعالیت‌ها..... 47
- عکس (2- 49) زیبایی، تناسب هندسی، گستردگی و محصوریت در صحن..... 48
- عکس (2- 50) زیبایی، تناسب هندسی، گستردگی و محصوریت در صحن..... 48
- عکس (2- 51) صحن مسجد جامع، بعد از ظهر یک روز زمستانی..... 48
- عکس (2- 52) صحن مسجد جامع، شب قدر..... 48
- عکس (2- 53) تنوع فعالیت‌ها در صحن مسجد جامع..... 49
- عکس (3- 1) ایوان شمالی (درویش)..... 55

- عکس (3-2) ایوان شمالی (درویش)..... 55
- عکس (3-3) پشت بام ایوان شرقی..... 55
- عکس (3-4) ایوان شرقی / وضع موجود..... 55
- عکس (3-5) عکس گرفته شده از ایوان شرقی توسط اسمیت..... 56
- عکس (3-6) ایوان شرقی..... 56
- عکس (3-7) ایوان شرقی..... 56
- عکس (3-8) عکس گرفته شده از ایوان شرقی توسط گابریل در سال 1934..... 57
- عکس (3-9) ایوان شرقی، وضع موجود..... 57
- عکس (3-10) مناره مسجد جامع..... 57
- عکس (3-11) عکس گرفته شده توسط اسمیت از مناره..... 57
- عکس (3-12) کمر بند فلزی مهار مناره..... 57
- عکس (3-13) عمارت روی حوض / ترسیم دیولافوا..... 58
- عکس (3-14) عمارت روی حوض / عکس هوایی گرفته شده توسط اسمیت در حدود سال‌های 1314..... 58
- عکس (3-15) ریختگی کاشی‌های ایوان و نمای غربی..... 58
- عکس (3-16) اقدامات کاوش و مرمت گدار..... 59
- عکس (3-17) حفاری در فضای گنبدخانه نظام الملک..... 61
- عکس (3-18) سمت چپ تصویر اندود گچ مربوط به دوره صفویه و سمت راست آجرهای سلجوقی..... 61
- عکس (3-19) شکستگی آجرها در اثر برداشتن اندود..... 61
- عکس (3-20) تخریب قبل از مرمت استحکامی..... 63
- عکس (3-21) تعمیر ازاره‌های داخل صحن..... 63
- عکس (3-22) گنبدخانه نظام الملک قبل از اقدامات گالدیری..... 63
- عکس (3-23) گنبدخانه نظام الملک بعد از پاکسازی سبکی..... 63
- عکس (3-24) گنبدخانه نظام الملک قبل از اقدامات گالدیری..... 63
- عکس (3-25) گنبدخانه نظام الملک / وضع موجود..... 63
- عکس (3-26) شاهد از ستون متعلق به دوره آل بویه..... 64
- عکس (3-27) شاهد از دیوار خشتی دور مسجد قرن 3..... 64
- عکس (3-28) راهروی جنوب غربی، در زمان گالدیری..... 65
- عکس (3-29) راهروی جنوب غربی، وضع فعلی..... 65

- عکس (3-30) بدنه شرقی ایوان جنوبی، در زمان گالدیری.....65
- عکس (3-31) بدنه شرقی ایوان جنوبی، وضع فعلی.....65
- عکس (3-32) شبستان جنوب شرقی، در زمان گالدیری.....65
- عکس (3-33) شبستان جنوب شرقی، وضع فعلی.....65
- عکس (3-34) بازسازی پس از بمباران.....66
- عکس (3-35) بازسازی پس از بمباران.....66
- عکس (3-36) استحکام بخشی مقرنس ایوان شرقی در سال 83.....67
- عکس (3-37) کفسازی ایوان شمالی.....67
- عکس (3-38) تعمیر ازاره مرمری.....67
- عکس (3-39) تعمیرات کاشی کاری ایوان غربی در سال 77.....67
- عکس (3-40) مرمت گچی قسمت های تخریب شده محراب و تثبیت رنگ با پریمال، سال 83.....68
- عکس (3-41) مرمت گچی قسمت های تخریب شده محراب و تثبیت رنگ با پریمال، سال 83.....68
- عکس (3-42) محراب الجایتو، ترسیم توسط دیولافوا.....68
- عکس (3-43) محراب الجایتو، عکس توسط اسمیت در حدود سال های 1935.....68
- عکس (3-44) محراب الجایتو، وضع موجود، سال 1390.....68
- عکس (3-45) سردر شمال شرقی، عکس توسط اسمیت در حدود سال های 1935.....68
- عکس (3-46) سر در شمال شرقی، وضع فعلی.....68
- عکس (3-47) سر در شمال شرقی، قبل از مرمت.....69
- عکس (3-48) سر در شمال شرقی، وضع فعلی.....69
- عکس (4-1) کتیبه ایوان جنوبی با ارزش های مختلف.....73
- عکس (4-2) گنبدخانه نظام الملک.....74
- عکس (4-3) قسمتی از شبستان جنوب شرقی.....74
- عکس (4-4) شبستان تیموری در قسمت جنوب غربی.....74
- عکس (4-5) سردر شمال شرقی، متن این کتیبه سند آتش سوزی سال 515 است.....77
- عکس (4-6) شواهد تغییرات کالبدی بنا در طی زمان.....77
- عکس (4-7) کتیبه فرمان شاه طهماسب صفوی.....77
- عکس (4-8) محراب الجایتو.....78
- عکس (4-9) محراب الجایتو.....78