

چکیده

در محله نوادان شهرستان ابرکوه از توابع یزد، بقایای بنایی منفرد و خشتی با پلان مربع به نام سیدون گلسرخی بجامانده است که از لحاظ اسلوب همانند بناهای دوره ایلخانی شهر یزد است. سقف بنا سالیان درازی است که فرو ریخته و آنچه باقی مانده چهار دیوار خشتی است که دچار از هم پاشیدگی در زوایا و سرسفت شدن جرزها به سمت بیرون شده است. تزیینات باقی مانده اصیل بنا اندک و نشان از انبوه تزیینات قدیم دارد. در این رساله، نگارنده با هدف شناساندن بنای سیدان (سیدون) گلسرخی به عنوان بنایی که اطلاعات مدون و تاریخ مشخصی را ندارد به مسأله‌ی معرفی، آسیب شناسی، طرح مرمت و حفاظت این بنا پرداخته است. مسائلی که در رابطه با این موضوع مطرح است روش مناسب جهت مداخلات لازم در بنایی خشتی است که احتمالاً مربوط به قرن هشتم بوده و با آسیب‌های سازه‌ای شدید مواجه است؛ سقف بنا در گذر زمان فرو ریخته و جرزها نیز به بیرون سرسفت شده و موجب از هم پاشیدگی در گوشه‌ها شده‌اند. میزان مداخلات و نحوه آن به طوری که مناسب‌ترین روش در جهت حفاظت و مرمت بنا اتخاذ گردد، در ادامه رساله پیشنهاد گردیده و چگونگی پوشش بنا به عنوان مهم‌ترین اقدام بررسی شده است.

کلیدواژه: ابرکوه - بنای سیدون گلسرخی - شناخت - حفاظت - مرمت